

4.6 Auswahlmatrix Synchronsteuerung

Diese Matrix hilft bei der Auswahl von Synchronmodulen für Flügel, vornehmlich solchen mit mehr als zwei Antrieben.

Artikel-nummer	Artikelbezeichnung	M 00N	M2 000N	M9-650N	M9- 000N	M9-1500N	M - 000N	M - 500N	M1-2000N
2 Antriebe SM3									
13368011060	SM3 1,0A/1,0A/A	x							
13368011065	SM3 1,0A/1,0A/B	2-5	x-1		1		1-1	1-1	
13368011075	SM3 1,0A/1,0A/C			x					
13368011080	SM3 1,1A/1,1A/A				x				
13368011055	SM3 2,0A/2,0A/A					x			
13368011000	SM3 3,5/2,5A/A						x		
13368011035	SM3 3,5/2,5A/B							x	
13368011005	SM3 4A/2,5A/A								x
2 Antriebe + ZUV, in Kombination mit 1 Slavemodul									
68011110	SM2/Z Master 1,0A/1,0A	x	x	x					
68011111	SM2/Z Master 1,1A/1,1A				x				
68011120	SM2/Z Master 2,0A/2,0A					x			
68011135	SM2/Z Master 3,5A/2,5A						x	x	
2 x 2 Antriebe in Folge, in Kombination mit 1 Slavemodul									
68011210	SM2 Master 1,0A/1,0A	x	x	x					
68011211	SM2 Master 1,1A/1,1A				x				
68011220	SM2 Master 2,0A/2,0A					x			
68011235	SM2 Master 3,5A/2,5A						x	x	
3 und 5 Antriebe, 1 Slavemodul bei 3 Antrieben, 2 Slavemodule bei 5 Antrieben									
68011310	SM2/1M Master 1,0A/1,0A	x	x	x					
68011311	SM2/1M Master 1,1A/1,1A				x				
68011320	SM2/1M Master 2,0A/2,0A					x			
68011335	SM2/1M Master 3,5A/2,5A						x	x	
4 und 6 Antriebe, 1 Slavemodul bei 4 Antrieben, 2 Slavemodule bei 6 Antrieben									
68011410	SM2/2M Master 1,0A/1,0A	x	x	x					
68011411	SM2/2M Master 1,1A/1,1A				x				
68011420	SM2/2M Master 2,0A/2,0A					x			
68011435	SM2/2M Master 3,5A/2,5A							x	
SM2 Slavemodule zur Verwendung mit den Mastermodulen in den Kombinationen							x		
68011509	SM2 Slave 0,85A/2,0A	x	x	x	x	x			
68011517	SM2 Slave 1,7A/4,0A						x	x	















» Auf www.essmann.de erhalten Sie weitere technische Daten, Anleitungen und Zertifikate zum Herunterladen.

Stand 04/2016
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.