24.08.2023

WICHTIGE PRODUKTINFORMATION ZUR RWA-ZENTRALE WSC 104

Sehr geehrte Kunden,

wir müssen sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Ansteuerung der elektrischen Fernauslösung oder Druckgasgeneratoren CO_2 (Funktion Dip-Schalter Nr. 8) erst ab der Firmware Version 1.04 oder höher funktioniert.

Sollten Sie die WSC 104 mit der oben genannten Funktion verwenden wollen, so ist ein Firmwareupdate erforderlich.

Die Firmware Version können Sie auf einem Aufkleber auf der Motorklemme ablesen.

Wenn Sie selbst kein Firmwareupdate durchführen können, so setzen Sie sich bitte mit uns unter +49 40 87409 560 oder vertrieb.de@windowmaster.com in Verbindung.

Wir bitten Sie uns die Unannehmlichkeiten zu Entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
WindowMaster Team

Geschäftsführer:
Erik Boyter (Vorsitzender)

Amtsgericht Hamburg HRB 140254
USt-ID: DE 307063892

Sydbank, Flensburg ● BLZ: 21 510 600 ● Kto.Nr.: 1000 6453 88
SWIFT-BIC: SYBKDE22 ● IBAN: DE51 2151 0600 1000 6453 88